

- określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków
  - określenie sposobów wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,
  - zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
  - poinformowanie pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, o sposobach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych.
3. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby:
- liczba osób przydzielonych do prac, przy których wykonywaniu występuje narażenie na działanie azbestu, i czas trwania tego narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum,
  - maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska pracy i (lub) środowiska naturalnego,
  - strefy pracy, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu, były:
    - wydzielone - w celu uniknięcia narażenia innych osób na działanie pyłu azbestu,
    - niedostępne dla osób nie zatrudnionych przy pracach,
    - oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami "UWAGA - ZAGROŻENIE AZBESTEM",
  - przy pracach narażających na działanie pyłu azbestu stosowana była odzież ochronna i sprzęt ochrony układu oddechowego.
4. Techniczne środki mające na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pyłu azbestu powinny obejmować w szczególności:
- mechanizację prac,
  - stosowanie w miarę możliwości metod mokrych,
  - stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych,
  - spajanie włókien azbestowych przy użyciu środków wiążących,
  - wydzielanie z pomieszczeń miejsc pracy i procesów stwarzających zagrożenie lub izolowanie całych pomieszczeń,
  - stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem podciśnienia w wydzielonym obszarze pracy,
  - utrzymywanie podciśnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych i uszczelnionych strefach pracy, w których występuje emisja pyłu azbestu.
5. Pracodawca jest obowiązany tak organizować stanowiska pracy, na których występuje narażenie na wdychanie pyłu azbestu, aby pracownik nie musiał wykonywać czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego