



73,74 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.1 – odkrywki na ścianach w korytarzu.

Brak warstw oryginalnych miejscami pojawiają się ślady farby zielonej.



75,76 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 2.1 – korytarz I piętra z zabudową klatki schodowej.

Na krawędziach widoczne zawiasy po drzwiach. Na zdjęciu z prawej fragment pomieszczenia nr 2.3 z oryginalnym oknem i szafą narożną.



Stolarka okienna z dekoracyjnymi elementami.



77,78 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Elewacja wschodnia – Stolarka okienna z dekoracyjnymi elementami.





79,80 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Ściana zachodnia klatki schodowej. Fragment okna wewnętrznego z przeszkleniem witrażowym.



81,82 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Przeszklenie witrażowe okna na półpiętrze klatki schodowej.