

Sala przygotowania pokazów



Fot. 1. Digestorium w sali przygotowania pokazów



Fot. 2. Digestorium w Sali przygotowania pokazów



Fot. 3. Stół laboratoryjny z szafkami – pod oknem



Fot. 4. Stół laboratoryjny pod oknem i tablica elektryczna



Fot. 5. Stół laboratoryjny i tablica elektr. Płytki ściennie zamalowane farbą



Fot. 6. Stół laboratoryjny i tablica elektryczna

Audytorium



Fot. 7. Widok ogólny ściany czołowej



Fot. 7a. Regał pojedynczy



Fot. 7b. Szafka regału pojedynczego i fragment podłogi



Fot. 7c. Szafka regału pojedynczego z wlotem kanału wentylacyjnego



Fot. 8. Ściana czołowa - zlew



Fot. 9. Ściana czołowa – instalacje do zachowania



Fot. 10. Ściana czołowa - digestorium



Fot. 11. Ściana czołowa – zamknięcie digestorium



Fot. 12. Ściana czołowa – szafka regału potrójnego z zewnątrz



Fot. 13. Ściana czołowa – szafka regału potrójnego; wewnątrz



Fot. 14. Ściana czołowa – zlew i szafki regału potrójnego



Fot. 15. Ściana czołowa – zachowany profil przyścienny regału potrójnego



Fot. 16. Ściana czołowa – element konstrukcji nośnej tablic



Fot. 17. Ściana czołowa – widok z góry regału potrójnego i tablic



Fot.18. Ściana czołowa – ozdobny metalowy wspornik



Fot. 19. Ściana czołowa – głowica elementu konstrukcyjnego tablic – widok z prawej (wzór do odtworzenia)



Fot. 20. Ściana czołowa – głowica elementu konstrukcyjnego tablic – widok z lewej (wzór do odtworzenia)



Fot. 21. Skrzynka rolet okiennych z napędem



Fot. 22. Schody, pulpity, siedziska i zaplecki



Fot. 23. Fragment malowidła ściennego



Fot. 24. Noga pulpitu (do odtworzenia)



Fot. 25. Siedzisko okrągłe bez zaplecka (do odtworzenia)



Fot. 26. Detal siedziska bocznego (wzór do odtworzenia)



Fot. 27. Podkładki do piór na pulpitych (wzór do odtworzenia)

Klatka schodowa



Fot. 28. Uszkodzenie belki policykowej schodów



Fot. 29. Uszkodzenie stopnia schodów



Fot. 30. Ubytek cokołu na antresoli



Fot. 31. Ubytek drewnianej poręczy



Fot. 32. Ubytek opaski betonowej




Fot. 33. Instalacje c.o. do likwidacji




Fot. 34. Kanał wentylacyjny w oknie (do likwidacji)



Fot. 35. Wieszaki w szatni do renowacji i odtworzenia; rury do likwidacji



Fot. 36. Zadaszenie przedsionka – do renowacji



Fot. 37. Drzwi wahadłowe przedsionka – do renowacji

Sala pokazów



Fot. 38. Ścianka oddzielająca salę od korytarza - do wymiany



Fot. 39. Ścianka oddzielająca do wymiany;
regaly do renowacji

Elewacje



Fot. 40. Elewacja wschodnia



Fot. 41. Elewacja północna



Fot. 42. Elewacja zachodnia (z łącznikiem)



Fot. 43. Elewacja wschodnia - łącznik