



1. Nieoczyszczone krawędzie zaizolować 0.2/10.
2. Krawędzie rowka pod pierścień uszczelniający wykonać promieniem R0.2.

4