



5. Odkrywka w miejscu występowania rysy na tynku u spodu stropu podcienia. Rysa występuje w miejscu biegnącego w tynku pręta stalowego



6. Jak for. 5

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



1. Odkrywka nr 1- widok spodu płyty stropowej kanałowej, żelbetowej, prefabrykowanej. Do spodu płyty stropowej zamocowano warstwę płyt wiórowo-cementowych o grubości



2. Jak fot 3



3. Jak fot 3 lecz w miejscu rysy widocznej od spodu stropu. Rysa na styku płyt wiórowo-cementowych.



4. Jak fot 3