



LISTA GIĘĆ

ID ZAGIĘCIA	KIERUNEK ZAGIĘCIA	KĄT ZAGIĘCIA	PROMIENŃ GIĘCIA
1	W DÓŁ	90	1
2	W DÓŁ	90	1

LISTA CZĘŚCI

POZYCJA	ILOŚĆ	MATERIAŁ	OPIS
1	2	Stal, węglowa	Grubość 1mm
Zaprojektowany przez KK	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data
			31.07.2018
		blacha pola roboczego manipulatora	SKALA 1:1 Arkusz 1/1