



1,2 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Drzwi główne wejściowe. Widok ogólny i fragment nadświetla z ozdobnym gzymsem.



3,4 GDANSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.5. Widok ogólny drzwi wejściowych i fragment wiatrołapu.





5,6 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.5. Odkrytki na ścianach z widocznymi śladami dekoracji pasowej (czerwone i czarne paski).



7,8 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.6. Fragmenty zniszczonego stropu i zabudowy okiennej.