



29,30 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragment pom. nr 1.4 z widoczną drewnianą zabudową sufitu.

Na zdjęciu dolnym fragment oryginalnego okna z zabudową wneki na żaluzje i oryginalną klamkę.



31,32 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragment pom. nr 1.4 z widocznymi drzwiami z nadprożem.

Na zdjęciu dolnym płycina drzwi z elementem dekoracyjnym.



33,34 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Fragmenty pom. nr 1.2 z widocznymi zniszczeniami w obrębie ściany północnej i sufitu. Na podłodze współczesna posadzka. W oknach wewnętrznych zachowały się fragmenty przeszkleń witrażowych.



35,36 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.0 – fragmenty korytarza, widok na stronę południową i północną.



37,38 GDAŃSK – Willa przy Al. Zwycięstwa 27.

Pom. nr 1.0 – fragmenty zabudowy boazeryjnej na ścianie wschodniej z drzwiami do pom. nr 1.4 o innej formie płycin niż pozostałe. Nad boazerią przy wiatrołapie brak ozdobnej płyciny.