

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

do projektu rozbiórki Przybudówki budynku Hydrotechniki PG
w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12

I. Część tekstowa

- 1.0. Podstawa opracowania
- 2.0. Opis stanu istniejącego
- 3.0. Wytyczne robót rozbiórkowych
 - 3.1. Dane ogólne
 - 3.2. Dane szczegółowe
 - 3.2.1. Rozbiórka eternitu stanowiącego wystrój elewacji
 - 3.2.1.1. Zasady wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 - 3.2.2. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych
 - 3.2.3. Rozbiórka ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej
 - 3.2.4. Rozbiórka pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i sufitu
 - 3.2.5. Rozbiórka stalowych konstrukcji dachu i zewnętrznej ściany osłonowej
 - 3.2.6. Rozbiórka ściany szczytowej i działowych murowanych
 - 3.2.7. Rozbiórki w końcowej fazie
- 4.0. Segregacja odpadów, transport, utylizacja
 - 4.1. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest
 - 4.1.1. Oznakowanie odpadów zawierających azbest
 - 4.2. Pozostały urobek z robót rozbiórkowych
- 5.0. Uwagi końcowe

II. Załączniki

1. Informacja BIOZ
2. Oświadczenie zespołu autorskiego
3. Kopie uprawnień budowlanych autorów opracowania
4. Kopie zaświadczeń z POIIB autorów opracowania

III. Część graficzna

Sytuacja – bez numeru

Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego

- Nr 1. Rzut parteru – stan istniejący, wyposażenie technologiczne, przekrój 1-1
2. Przekrój I-I . Odkrywki „1” do „4”
3. Elewacja „a”. Rzut dachu – ilości eternitu
4. Elewacja „b” i „c”