



9. Odkrywka nr VIII – ława fundamentowa żelbetowa monolityczna. Cokół murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. W poziomie dna wykopu stabilizuje się zwierciadło wody gruntowej.



10. Odkrywka nr IX – ze względu na odkryte sieci elektryczne wykonanie odkrywki było niemożliwe.



5. Odkrywka nr V – ława i cokół żelbetowe. Od górnej części cokołu ku górze biegnie rozszerzająca się ku górze rysa. Widoczna jest również stopa fund słupa posadowiona na palach. W podłożu zalegają grunty nasypowe



6. Odkrywka nr V – przegłębienie do spodu betonu wyrównawczego pod fundamentem słupa posadowionego na palach. Przegłębienie do ok. 0,25 m



7. Odkrywka nr VI – odkrywka fundamentu słupa usytuowanego w ścianie podłużnej.



8. Odkrywka nr VII – Ze względu na zaleganie w podłożu liczne uzbrojenie sieciami elektrycznymi nie było możliwe bezpieczne dokopanie się do spodu fundamentów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



1. Odkrywka nr I i cokół ściany nad fundamentem murowany z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad ława brak obrzutki cementowej i izolacji pionowej. W podłożu pod ławą zalegają grunty piaszczyste.



2. Odkrywka nr II – żelbetowa ława fundamentowa pod ścianą zewnętrzną. Ok. 0,1 m poniżej spodu ławy ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej. Cokół murowany z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej tuż na ławie nieotynkowany. W podłożu zalegają grunty piaszczyste.



3. Odkrywka nr III – ława fundamentowa elbetowa z dodatkiem widocznego gruzu. W podłożu zalegają grunty nasypowe.



4. Odkrywka nr IV – jak odkrywka nr III